

方向指示器(作動状態表示装置)

リコール概要

リコール届出番号	5623
リコール届出日	令和7年3月3日
リコール開始日	令和7年3月10日
不具合の部位(部品名)	方向指示器(作動状態表示装置)
不具合の状況	運転席メータパネルの作動状態表示装置において、補助方向指示器の設定が不適切なため、前面または後面に備える方向指示器に異常が発生した場合、点滅回数に変化せず、運転者が異常を認識できない。 そのため、保安基準に適合しない。
改善措置の内容	全車両、補助方向指示器の電球を対策品に交換する。

リコール対象車両

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
いすゞ	2PG-NPR88AM	エルフ	NPR88-7033728 令和6年10月2日	1	UC-01N系
	2PG-NPR88YM		NPR88Y-7014896～NPR88Y-7016870 令和6年2月16日～令和6年9月17日	3	UC-01N系, UC-28系
	2RG-NPR88AM		NPR88-7027897～NPR88-7039499 令和5年11月6日～令和7年1月17日	242	UC-01N系, UC-28系, UC-28N系, UC-35N系
	2RG-NPR88YM		NPR88Y-7013629～NPR88Y-7018033 令和5年11月7日～令和6年12月24日	107	UC-01N系, UC-28系, UC-28N系, UC-35N系
	2TG-NPR88AM		NPR88-7028502～NPR88-7039454 令和5年11月17日～令和7年1月14日	148	UC-01N系, UC-28系, UC-35N系
	2RG-FRR90S4	フォワード	FRR90-7206015～FRR90-7208409 令和6年10月30日～令和7年1月8日	2	UC-41系
マツダ	2TG-LPR88AM	タイタン	LPR88-7000379～LPR88-7000490 令和6年1月11日～令和6年11月18日	10	UC-01N系, UC-35N系
	2RG-LPR88AM		LPR88-7000376～LPR88-7000531 令和6年1月10日～令和6年10月25日	10	UC-01N系, UC-35N系
ニッサン	2RG-APR88AM	アトラス	APR88-7000430～APR88-7000515 令和6年6月3日～令和6年10月7日	3	UC-35N系
	2RG-APR88YM		APR88Y-7000020 令和6年9月6日	1	UC-35N系
	2TG-APR88AM		APR88-7000417～APR88-7000549 令和6年3月6日～令和6年12月13日	16	UC-01N系, UC-35N系
UD トラックス	2RG-BPR88YM	カゼット	BPR88Y-7000015 令和6年10月16日	1	UC-28系
	(計12型式)	(計 5車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年11月6日～令和7年1月17日	(計544台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。